# **Specifications**


# Electric Strike Installation Instructions CS450/750 Series


CS450/750 series of electric strikes are designed for use with cylindrical and mortise locksets without deadbolt in hollow metal, aluminum and wood jambs. The strikes can be configured to fail-safe or fail-secure on site (Non-Fire Rated).


Operating Voltage	12 VDC or 24 VDC (Strike is polarity insensitive)	
Voltage Tolerance	±10%	
Current Draw	300mA/12VDC, 150mA/24VDC	
Operating Temperature	14°F to 120°F (-10°C to 49°C)	
Latch Throw	CS450 series: 9/16" (15mm) CS750 series: 3/4"(19mm)	
Keeper Width	1 3/4" (45mm)	
Static Strength	1500 lbs	
Dynamic Strength	70 ft-lbs	
Cycle Test	250,000 cycles	

Model	Latch Monitor	Latch Throw	Construction
CS450	_	9/16"	
CS450-LBM	•	(15mm)	Zinc Alloy
CS750	_	3/4"	Zilic Alloy
CS750-LBM	•	(19mm)	

UL294	Destructive Attack: Level I Line Security: Level I Standby Power: Level I Endurance: Level IV
-------	---









#### **Wiring Diagrams**

## Dual Voltage (12V/24V)







N.O. dry contact output: opened status N.C. dry contact output: when the micro switch is pressed by latch bolt.

# A CAUTION

Overheated or burnt coils caused by incorrect voltage/wire harness combinations will not be covered under warranty

## Dual Voltage





#### For details regarding the limited warranty:




1-877-671-7011 www.allegion.com/us




© Allegion 2018 47258559 Rev. 5/18-c




# **Installing on Wood Frame and Hollow Metal Frame:**



# Optional Lip Extension Brackets (sold separately)




# **Using the Trim Plate**



In case of over-cutting, use the enclosed trim plate to cover up any errors.

## Fail-Secure / Fail-Safe Reversible



1. Remove the screw cap, take out spring and insert.




2. Reverse the insert.

3. Replace the insert, spring and screw cap.


#### NOTICE

Factory default setting is Fail-Secure.


#### **Installation Instructions**




Measure the vertical and horizontal position of the latch bolt on the door leaf




Drill the holes and cut the door frame as indicated by the template




Mark the position of the latch bolt on the door frame as shown in figure



Install the mounting tabs



Align the installation template to the marked line



Connect to the power and test the electric strike before finally mounting the unit.

## **NOTICE**

If it is necessary to cut a hole in the frame, mounting tabs may be required to strengthen the installation. Mounting tabs not provided with fire-rated models.

# A CAUTION

Please ensure that there is no back pressure on the keeper from the latch. As with most strikes, this may cause the strike to bind and malfunction. It could also cause undue pressure on the solenoid and eventual failure of the strike.

# Instructions d'installation d'une gâche électrique Séries CS450/750

# **Spécifications**


Les séries CS450/750 de gâches électriques sont conçues pour une utilisation avec des serrures cylindriques à mortaiser, sans pêne dormant, avec montants en métal creux, en aluminium et en bois. Les gâches peuvent être réglées sur « ouverture en cas de panne de courant » ou « fermeture en cas de panne de courant » sur site (non résistantes au feu).


Tension de fonctionnement	12 V c.c. ou 24 V c.c. (La gâche est non polarisée)	
Tolérance de tension	±10 %	
Appel de courant	300 mA/12 V c.c., 150 mA/24 V c.c.	
Température de fonctionnement	de 10 °C à 49 °C (de 14 °F à 120 °F)	
Saillie du verrou	Série CS450 : 15 mm (0,56 po) Série CS750 : 19 mm (0,75 po)	
Largeur du loquet	45 mm (1,75 po)	
Résistance statique	680,39 kg (1 500 lb)	
Résistance dynamique	94,9 N.m (70 lb-pi)	
Test de cycles	250 000 cycles	


Modèle	Contrôle du verrou	Saillie du verrou	Composition
CS450	_	15 mm	
CS450-LBM	•	(0,56 po)	Alliage de
CS750	_	19 mm	zinc
CS750-LBM	•	(0,75 po)	

UL294
Niveau de performance


Attaque destructive : niveau I
Protection des lignes : niveau I
Puissance en veille : niveau I
Résistance : niveau IV







# Schémas de câblage



# Pour plus de détails concernant la garantie limitée :


#### Service à la clientèle

1-877-671-7011 www.allegion.com/us


# Installation sur un cadre en bois ou en métal creux :

# 201,6 mm (7,94 po) 85,5 mm (3,38 po) 123.8 mm (4,8 po) 123.8 mm (4,8 po)

# Supports d'extension de rebord en option (vendus séparément)




# Utilisation de la plaque de finition



En cas de découpe excessive, utiliser la plaque de finition fournie pour masquer toute erreur.

# Fonction Ouverture/Fermeture en cas de panne de courant réversible




#### AVIS


La configuration par défaut est la fermeture en cas de panne de courant.

- Retirer le capuchon vissé,
   puis le ressort et la pièce interne.
- 2. Inverser la pièce interne.
- 3. Remettre la pièce interne, le ressort et le capuchon vissé en place.


#### Instructions d'installation




Mesurer les positions verticale et horizontale du pêne demi-tour sur le battant de porte.




Percer les trous et découper le cadre de porte comme indiqué sur le gabarit.




Indiquer la position du pêne demi-tour sur le cadre de porte, comme indiqué sur la figure.



Installer les pattes de fixation.



Aligner le gabarit d'installation sur la ligne marquée.



Brancher à l'alimentation et tester la gâche électrique avant le montage final de l'unité.

#### **AVIS**

S'il s'avère nécessaire de percer un trou dans le cadre, des pattes de fixation peuvent être requises pour renforcer l'installation. Les pattes de fixation ne sont pas fournies avec les modèles résistants au feu.

# **A** MISE EN GARDE

Veiller à ce que le verrou n'exerce aucune contre-pression sur le loquet.

Comme avec la plupart des gâches, cette situation peut entraîner un dysfonctionnement ou le blocage de la gâche. Le solénoïde pourrait également subir une pression inutile et une défaillance de la gâche pourrait survenir.